

# プラスチック金型用部品ボールスライダの

## 不具合に関するお詫びと回収完了のお知らせ

お客様各位

平素は弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

弊社プラスチック金型用部品カタログVer.7に掲載しているボールスライダの一部製品におきまして、銅合金ボディ部より、RoHS指令のカドミウム値（以下Cd値とします）が基準値100ppmを超える不具合が発生しました。

本件は、弊社で実施している環境懸念製品の定期分析において発覚し、各種検証の結果、海外の弊社協力工場において、弊社に報告なく銅合金の材料メーカーを変更しておりました。その変化点よりCd値の基準値を超えた製品が混入していることを確認しました。弊社物流センターの在庫品より、2017年1月から2021年8月にかけてお客様に納品した製品が対象となっております。

不具合品を納品した可能性のある全てのお客様につきましては、告知及び謝罪を申し入れ、再発防止対策並びに製品の交換について、2022年7月6日（水）までにご連絡させていただいております。


この度は、弊社物流センター在庫品の総入れ替え、ご要望をいただいたお客様への製品の交換など処置が完了いたしましたことをご報告申し上げます。

また、再発防止対策として、材料メーカーの変更、協力工場への変化点管理の強化を実施し、並びに環境物質の分析をより源流から強化する対策を行い、流出防止に努めてまいります。

なお、製品の販売再開は、2023年1月から予定しております。

改めて、お客様に多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。今後とも、より一層の品質と安全性を確保するように努めてまいりますので、何卒、よろしくお願い申し上げます。

### ◆対象製品

対象製品 掲載の カタログ名称・ページ	パンチカタログ 製品名	パンチカタログ コード	製品写真
プラスチック金型用 特注／標準 部品 Ver.7 ・ P1039	ボールスライダ	EEMBS	

※当該製品WEBカタログの更新は、2022年度12月末に予定しています。

## ○お客様への対応

---

ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### 本件に関するお問い合わせ

パンチ工業株式会社 営業推進部 営業推進課

TEL：03-5753-3161

FAX：03-5753-3162